



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

669

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2024-11-22	Hora Envio:	11:20:48
--------	------------	-------------	----------

TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2024-11-28
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

Despachado

Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		

Destino

Empresa:		Funcionario:	ELKIN ARROYO
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI

ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
2789		IMPRESORA EPSON TM-T20II TERMICA	MALO
2256		IMPRESORA EPSON MODELO TM T20II	MALO
4100		IMPRESORA SAT 37T TERMICA	MALO

Observacion:

Se formaliza la salida de tres impresoras POS, por motivo de reparación, las dos impresoras EPSON TM T20II presentan error al encender y no permite imprimir(bloqueada), La impresora SAT presenta error en la entrada del cajón monedero puesto que no permite abrir correctamente

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza:

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

669

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2024-11-22	Hora Envio:	11:20:48
--------	------------	-------------	----------

TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2024-11-28
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

Despachado

Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		

Destino

Empresa:		Funcionario:	ELKIN ARROYO
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI

ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
2789		IMPRESORA EPSON TM-T20II TERMICA	MALO
2256		IMPRESORA EPSON MODELO TM T20II	MALO

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
4100		IMPRESORA SAT 37T TERMICA	MALO

Observacion:

Se formaliza la salida de tres impresoras POS, por motivo de reparación, las dos impresoras EPSON TM T20II presentan error al encender y no permite imprimir(bloqueada), La impresora SAT presenta error en la entrada del cajón monedero puesto que no permite abrir correctamente

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: