



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

930

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-06-09	Hora Envio:	13:56:08
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-06-30
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	LOGISTICA		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	SD COMPUTER
Direccion:	Av 5a norte 23dn-68	Ciudad:	CALI

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
3694	3694	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRIZ DE PUNTO	MALO
4159		IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO	MALO
	Q75Y146594	IMPRESORA EPSON LX350	MALO

Observacion:

Se despachan dos impresoras FX890 y una impresora LX350 . lo cual las dos FX890 presentan fallos al momento de imprimir, se pausan y no deja continuar la impresión correctamente. y la LX350 al momento de encenderse alumbró el panel de botones y no imprime. ( las impresoras las lleva el carro de despachos a la dirección mencionada)

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza:

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

930

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-06-09	Hora Envio:	13:56:08
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-06-30
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	LOGISTICA		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	SD COMPUTER
Direccion:	Av 5a norte 23dn-68	Ciudad:	CALI

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
3694	3694	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRIZ DE PUNTO	MALO
4159		IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO	MALO

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	Q75Y146594	IMPRESORA EPSON LX350	MALO

Observacion:

Se despachan dos impresoras FX890 y una impresora LX350 . lo cual las dos FX890 presentan fallos al momento de imprimir, se pausan y no deja continuar la impresión correctamente. y la LX350 al momento de encenderse alumbra el panel de botones y no imprime. ( las impresoras las lleva el carro de despachos a la dirección mencionada)

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: