



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

788

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-02-10	Hora Envio:	00:11:18
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-02-28
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	GARANTIA
Transportado por:	SERVIENTREGA		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	Juan David Murillo
Direccion:	Av. 6AN # 25N - 22 Cali - Colombia	Ciudad:	CALI

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	q75y146594	IMPRESORA EPSON LX350	INACTIVO

Observacion: Se realiza remisión para el despacho de la impresora Epson LX350 con Serial Q75Y146594, se envía por posible falla del sensor lo cual no esta imprimiendo correctamente

**Despacha:****Recibe:****Transporta:****Autoriza:**

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

788

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-02-10	Hora Envio:	00:11:18
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-02-28
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	GARANTIA
Transportado por:	SERVIENTREGA		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	Juan David Murillo
Direccion:	Av. 6AN # 25N - 22 Cali - Colombia	Ciudad:	CALI

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
---------	--------	--------------	---------

	q75y146594	IMPRESORA EPSON LX350	INACTIVO
--	------------	-----------------------	----------

Observacion:

Se realiza remisión para el despacho de la impresora Epson LX350 con Serial Q75Y146594, se envía por posible falla del sensor lo cual no esta imprimiendo correctamente

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: