



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

923

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-06-06	Hora Envio:	11:05:12
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-06-30
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	CPS TECHNOLOGIES
Direccion:	calle 5 # 10-15 B/ Centro,	Ciudad:	PRADERA
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
3694	3694	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRIZ DE PUNTO	MALO

se realiza remisión para llevar la impresora FX890 de despachos a reparar a CPS technologies. por motivos de que al mandar a imprimir se queda pausada y no logra terminar la impresión.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza:

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

923

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-06-06	Hora Envio:	11:05:12
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-06-30
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	ESTEBAN FERNANDO MARTINEZ		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	CPS TECHNOLOGIES
Direccion:	calle 5 # 10-15 B/ Centro,	Ciudad:	PRADERA
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:

3694	3694	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRIZ DE PUNTO	MALO
------	------	--	------

Observacion:

se realiza remisión para llevar la impresora FX890 de despachos a reparar a CPS technologies. por motivos de que al mandar a imprimir se queda pausada y no logra terminar la impresión.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: