



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

1094

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-09-24	Hora Envio:	15:15:33
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-10-24
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:	Carrera 43 A N. 15 Sur - 15 Oficina 802 Edificio Xerox Medellin- Colombia.	Funcionario:	Bibiana Ocampo
Direccion:		Ciudad:	MEDELLIN

ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
1066		BALANZA SCANNER MAGELLAN 8300	MALO
	F16N04149	BALANZA SCANNER MAGELLAN 8405	MALO

Salida de dos balanzas escáner para
reparación en American Scan , una de Ellas
ya marcada muestra error 7, y la otra muestra
peso variable en ella, ambas están marcadas
con sus respectivos errores.

Despacha:**Recibe:****Transporta:****Autoriza:**

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

1094

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-09-24	Hora Envio:	15:15:33
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-10-24
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:	Carrera 43 A N. 15 Sur - 15 Oficina 802 Edificio Xerox Medellin- Colombia.	Funcionario:	Bibiana Ocampo
Direccion:		Ciudad:	MEDELLIN

ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
1066		BALANZA SCANNER MAGELLAN 8300	MALO

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	F16N04149	BALANZA SCANNER MAGELLAN 8405	MALO

Observacion:

Salida de dos balanzas escáner para reparación en American Scan , una de Ellas ya marcada muestra error 7, y la otra muestra peso variable en ella, ambas están marcadas con sus respectivos errores.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: