



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

614

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2024-09-23	Hora Envio:	02:00:49
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2024-10-10
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	JUAN FERNANDO MORALES		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	ELKIN ARROYO
Direccion:	Calle 7 #9 -59 Barrio Centro "Mercapava Principal"	Ciudad:	PRADERA

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	B347006205	BALANZA TOLEDO BPRO-H22 COLGANTE	MALO

Observacion:

Salida de impresora por motivos de  
reparación en la parte de la pantalla la cual  
presento un daño y debe de ser reparada.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza:

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

614

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2024-09-23	Hora Envio:	02:00:49
--------	------------	-------------	----------

## TIPO DE ENVIO

Temporal:	X	Fecha Devolución:	2024-10-10
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	

## Despachado

Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	JUAN FERNANDO MORALES		

## Destino

Empresa:		Funcionario:	ELKIN ARROYO
Direccion:	Calle 7 #9 -59 Barrio Centro "Mercapava Principal"	Ciudad:	PRADERA

## ITEMS

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	B347006205	BALANZA TOLEDO BPRO-H22 COLGANTE	MALO

Observacion:

Salida de impresora por motivos de  
reparación en la parte de la pantalla la cual  
presento un daño y debe de ser reparada.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: