



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

723

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-01-03	Hora Envio:	15:00:57
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolucion:	2025-01-15
Definitivo:		No aplica fecha de devolucion:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	MARIA GRANJA
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
793		IMPRESORA EPSON TM-T88III TERMICA	MALO
	MUNF022615	IMPRESORA EPSON TM-T20 TERMICA	MALO

Salida de 2 impresoras POS debido a error con ellas, (*0793*, presenta rotura en seguro para destaparla y se encuentra en estado de error al desplazar el papel)(*MUNF022615*, presenta estado de error en sus led no avanza papel y no se logra apreciar si esta dejo de encender)

Despacha:**Recibe:****Transporta:****Autoriza:**

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

723

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-01-03	Hora Envio:	15:00:57
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolucion:	2025-01-15
Definitivo:		No aplica fecha de devolucion:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	MARIA GRANJA
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
793		IMPRESORA EPSON TM-T88III TERMICA	MALO

Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	MUNF022615	IMPRESORA EPSON TM-T20 TERMICA	MALO

Observacion:

Salida de 2 impresoras POS debido a error con ellas, (*0793*, presenta rotura en seguro para destaparla y se encuentra en estado de error al desplazar el papel)(*MUNF022615*, presenta estado de error en sus led no avanza papel y no se logra apreciar si esta dejó de encender)

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: