



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

726

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-01-10	Hora Envio:	10:00:00
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-01-20
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	Juan David Murillo
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	Q75Y146594	IMPRESORA EPSON LX350	MALO

Salida de impresora Epson Lx350 en mal

Observacion: estado, esta no logra encender ni tampoco esta funcional.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza:

COPIA RIESGOS Y SERVICIOS



REMISION DE EQUIPO NUMERO:

726

Mercapava S.A Nit.815.002.459. Calle 7 No. 9-59 Pbx (2) 2834030 Pradera - Valle E-mail: otrs@mercapava.com.co

Fecha:	2025-01-10	Hora Envio:	10:00:00
TIPO DE ENVIO			
Temporal:	X	Fecha Devolución:	2025-01-20
Definitivo:		No aplica fecha de devolución:	
Despachado			
Despachado por:	JUAN FERNANDO MORALES	Motivo:	REPARACION
Transportado por:	SERVIENTREGA		
Destino			
Empresa:		Funcionario:	Juan David Murillo
Direccion:	AV 6A 25N 22 Ofic 501 Cali, Valle del Cauca	Ciudad:	CALI
ITEMS			
Activo:	Serie:	Descripcion:	Estado:
	Q75Y146594	IMPRESORA EPSON LX350	MALO

Salida de impresora Epson Lx350 en mal

Observacion: estado, esta no logra encender ni tampoco esta funcional.

Despacha:

Recibe:

Transporta:

Autoriza: